

Trezzo sull'Adda,

Spett.le  
**Solleva**  
Società Cooperativa Sociale  
Vicolo Chiuso 1  
23881 BRIVIO

**Oggetto: Richiesta preventivo per intervento di manutenzione dell'Osservatorio faunistico per scoiattoli a Medolago.**

Con la presente si chiede Vs migliore offerta per intervento di manutenzione della struttura dell'Osservatorio faunistico per scoiattoli, localizzato a Medolago su terreni di proprietà del Parco, costituito dai seguenti arredi lignei:

- n. 1 struttura autoportante con moduli in legno e cannucciato, con 6 feritoie di osservazione, pannelli didattici sugli elementi ortogonali alla parete di osservazione. Misure massime: cm. 700 x cm. 300 x cm. 200 (h)
  - n. 2 totem con pannelli didattici
  - n. 2 mangiatoie a silos, Misure cm. 120 x cm. 40 x cm 150 (h)
  - n. 2 mangiatoie a cassapanca, Misure cm. 15 x cm. 20 x cm. 100 (h)
  - n. 1 trampolino, Misure cm. 60 cm. x cm. 30 x cm.100 (h).
- Montanti delle strutture sono in legno d'abete impregnati in autoclave.  
pareti di osservazione sono in tristrato impregnato in autoclave alternate a mascheramenti in cannucciato.

In dettaglio si richiede:

1. Riposizionamento, stabilizzazione, ripristino delle strutture lignee con:

- a) ancoraggio a terra delle piastre in acciaio, con utilizzo di picchetti a "U" su tutti i fori predisposti
- b) blocco morsetti/chiavistelli
- c) fissaggio dello snodo dei supporti verticali, in corrispondenza dei morsetti/chiavistelli
- d) irrobustimento travetti fissati al colmo della struttura
- e) sostituzione/riparazione minuteria ove necessario
- f) sostituzione/riparazione pezzi lignei ove necessario
- g) sostituzione cannucciato
- h) stesura impregnante ad acqua, biologico, inodore, incolore, atossico per la fauna, sulle strutture lignee
- i) verifica funzionalità meccanismi erogazione cibo presso mangiatoie.

2. Sostituzione n. 1 totem mancante, a base quadrata, con struttura analoga al totem esistente, con ricollocazione in sua prossimità.

3. Ristampa e posa n. 4 pannelli didattici danneggiati su nuovo totem, in forex, spessore analogo agli esistenti, stampa anti raggi UV. I files di stampa saranno messi a disposizione dall'Ente.

4. Pulizia superficie pannelli in forex esistenti.

**U**  
PARCO ADDA NORD  
Parco Adda Nord di Trezzo Sull'Adda  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0002018/2017 del 31/08/2017  
Firma: CRISTINA CAPPETTA

Si chiede completamento lavori in 30 gg dalla comunicazione di aggiudicazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti nel merito, si rimane in attesa di riscontro alla presente.

Distinti saluti,

**IL DIRETTORE**  
Dott.ssa Cristina Capetta

Ref. Pratica: Ufficio Risorse Naturali - Dott.ssa Giuliana Defilippis – giuliana.defilippis@parcoaddanord.it – 02.9091229 int. 6  
Il documento è firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005.